


TRIPÉ PARA VÍDEO
KH25 e KH25RM



Abertura do tripé
Destrave a alça de junção metálica que une as pernas do tripé compactado.
Ajuste o comprimento de cada seção da perna do tripé levantando a trava flip para liberá-la. Atingindo o comprimento desejado, volte a alavanca.
Obs: para evitar acidentes ao seu equipamento, sempre remova a câmera do tripé antes de ajustar o comprimento do tripé.

placa
alavanca
pino

Sistema de engate rápido:
Quando usado corretamente, o sistema proporciona dois níveis de segurança ao seu equipamento.
Para liberar a placa **QR25**, vire a alavanca do engate rápido em sentido anti-horário. Girando somente essa trava, é possível movimentar a placa para escolher o melhor posicionamento para a câmera.
Aperte o pino de segurança para remover a placa da cabeça.
Recoloque a placa, encaixe-a e vire a alavanca em sentido horário até firmar a câmera.

pan
tilt

Trava de pan:
Desejando bloquear o movimento panorâmico, gire a alavanca para a esquerda.
Atenção: Evite fazer o movimento panorâmico com a alavanca semi-travada, para não danificar os componentes internos, o que pode afetar a suavidade do movimento.

Trava de tilt:
Para bloquear o movimento tilt (inclinação), gire a trava em sentido horário.

Não gire as alavancas além do necessário, para evitar danos nos sistemas de trava.

Obs: A cabeça do tripé não tem controle de arrasto no pan nem no tilt.

Ball Level (nivelamento da cabeça)
Desejando nivelar a cabeça, gire a ball level para a esquerda e ajuste a posição. Utilize o nível de bolha que fica no corpo do tripé.
Gire ao contrário para travar.

Posicionamento da manopla:
A alavanca de pan/tilt pode ser posicionada do lado direito ou esquerdo. Solte a trava da manopla para removê-la da cabeça, girando em sentido anti-horário e instale do lado oposto.
Obs: Após instalar a manopla, caso haja ruído ao inclinar a cabeça (tilt), movimente-a algumas vezes na vertical para acomodar o fluido e cessar a emissão do barulho interno.

Pés de borracha e pino metálico:
Os pés de borracha podem ser substituídos pelos pinos metálicos para uso em piso molhado ou em superfícies rochosas. Gire o pé de borracha até o pino ficar exposto.

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso: KH25 e KH25RM: 5 kg
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão em condições seguras para evitar acidentes com a câmera e outros equipamentos.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Para sua segurança, não deixe o tripé próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar o produto em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro ou álcool.

Produzido por: Benro Precision Industrial Co., LTD
Guangdong, China
www.benro.cn

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59
www.benro.com.br www.tecnocroma.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020